


LISTA DE LAS PARTES DEL 10220



Nu.	Descripción	Cant
10220-1	Cobertor para el marco	2
10220-2	Collar de parada al límite	2
10220-3	Regla	1
10220-4	Barra de guía	2
10220-5	Soporte	1
10220-6	M8 Perno	1
10220-7	Arandela plana de 8 mm	1
10220-8	M8 Tuerca	1
10220-9	M5 Perno	1
10220-10	Arandela de bloqueo de 5 mm	1
10220-11	M5 Tuerca	1
10220-12	Soporte para el rodil de corte	1
10220-13	M6 Perno	1
10220-14	Arandela de bloqueo de 6 mm	1

Nu.	Descripción	Cant
10220-15	M6 Tuerca	1
10220-16	Barra separadora	1
10220-17	Almohadilla de caucho	1
10220-18	Almohadilla	2
10220-19	Base	1
10220-20	Patas de soporte	6
10220-21	Cobertor para las patas	6
10220-22	Remache de 5mm	4
10220-23	Barra para la manija	1
10220-24	Manija	1
10117	Rodil de corte	1
10220-26	Escuadra	1
10220-27	Tornillo	1
10220-28	M6 Tornillo	2

MANTENIMIENTO GENERAL

- No debe utilizar aceite en el cortador de losetas 10220 de QEP. Si utiliza aceite eventualmente causará que las partes en movimiento engomen y se tornen pegajosas, por que el aceite se mezcla con la mugre y el polvo creado al cortar la loseta.
- Es normal que los rieles de cromo platinado se desgasten, puede distribuir el desgaste uniformemente, rotando ocasionalmente cada uno de los dos rieles.
- La única parte que necesita rutinariamente ser reemplazada, es el rodil de corte en carburo.