
LISTA DE LAS PARTES DEL 10630 v 10900



| No. | Description | Qty |
|----------|-------------------------------|-----|
| 10900-1 | Manija | 1 |
| 10900-2 | Barra | 1 |
| 10900-3 | Barra separadora | 1 |
| 21125 | Rodel de corte de 22mm | 1 |
| 10900-5 | Ensamblaje para deslizar | 1 |
| 10900-6 | Rodamientos | 2 |
| 10900-7 | Soporte | 2 |
| 10900-8 | Rieles | 2 |
| 10900-9 | Almohadilla antideslizante | 2 |
| | | |
| 10900-10 | Acolchado esponjoso | 2 |
| 10900-11 | Regla guía deslizante | 1 |

| No. | Description | Qty |
|----------|-------------------------|-----|
| 10900-12 | Guía | 1 |
| 10900-13 | Brazos para la | 2 |
| | extensión (10900) | |
| 10630-13 | Brazos para la | 2 |
| | extensión (10630) | |
| 10900-14 | Guía de Ángulo | 1 |
| 10900-15 | Perilla de la guía para | 1 |
| | cortes en ángulo | |
| 10900-16 | Perilla para la regla | 1 |
| | guía deslizante | |
| 10900-17 | Base (10900) | 1 |
| 10630-17 | Base (10630) | 1 |
| 10900-18 | Tornillos | 4 |
| 10900-19 | Goma | 4 |

MANTENIMIENTO GENERAL

- No debe utilizar aceite en el cortador de losetas 10630 y 10900 de QEP. Si utiliza aceite eventualmente causará que las partes en movimiento engomen y se tornen pegajosas, por que el aceite se mezcla con la mugre y el polvo creado al cortar la loseta – Utilice un trapo suave y seco para limpiar los rieles después de cada uso.
- 2. Es normal que los rieles de cromo platinado se desgasten, puede distribuir el desgaste uniformemente, rotando ocasionalmente cada uno de los dos rieles.
- 3. La única parte que necesita rutinariamente ser reemplazada, es el rodel de corte en carburo.