


LISTE DES PIÈCES DU 10630 et 10900



No.	Description	Qty
10900-1	Poignée	1
10900-2	Manche avec Poigne	1
10900-3	Pied de rupture	1
21125	Roulette de Coupe de 22mm	1
10900-5	Montage de Glissière	1
10900-6	Coussinets	2
10900-7	Support	2
10900-8	Barre de Raille	2
10900-9	Tampon Anti-dérapant	2
10900-10	Coussin en Éponge	2
10900-11	Règle Glissante	1

No.	Description	Qty
10900-12	Guidage	1
10900-13	Rallonges (10900)	2
10630-13	Rallonges (10630)	2
10900-14	Bouton du Guide	1
10900-15	Bouton du Guide d'Angle	1
10900-16	Bouton de Règle Glissante	1
10900-17	Base (10900)	1
10630-17	Base (10630)	1
10900-18	Vis	4
10900-19	Caoutchouc	4

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. L'huile ne doit pas être utilisé avec le Coupe Carreaux QEP 10630 et 10900. L'utilisation d'huile causera éventuellement de l'encrassement et du calage des parties déplaçables étant donné que l'huile se mélange avec les poussières et la poudre des carreaux de céramique – Nettoyer les rails à l'aide d'un chiffon doux sec après chaque utilisation.
2. L'usure de rails chromés est normale et peut être distribué régulièrement en les alternant occasionnellement.
3. La seule partie qui a habituellement besoin de remplacement est la roue à entailler au carbure.